



No. 1109

2011年11月9日

フォークリフトの排気管に関するリコールについて

TCM株式会社は、2011年11月8日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しましたので、お知らせします。

記

1. リコール情報

リコール届出番号
2842

リコール開始日
2011年11月9日

不具合の部位（部品名）
排気管（ポストマフラ）

不具合の状況
フォークリフトにおいて、オプション設定した排気管の開口部が、右向きとなっている。そのため、排気ガスが他の交通に悪影響を及ぼすおそれがある。

改善措置の内容
全車両、車両の大きさに応じ、排気管の開口部に対策部品を追加しバンドで固定する、または、消音器一体型排気管を対策品に交換する。

自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置

- ・ 使用者およびユーザを全て把握しており、直接訪問あるいは電話等でユーザへ連絡する。
- ・ 自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。
- ・ 改善実施済車には、キャビネット前面右上隅にNo. 2842のステッカーを貼付する。

2. 対象車

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
TCM	F24	FD30Z5 FD30T6	F24-73386 ~ F24-85219 平成8年9月21日 ~ 平成15年5月16日	6台	
TCM	F30	FG20N5	F30-53636 平成8年3月6日	1台	
TCM	F31	FD25Z5 FD25T6	F31-67216 ~ F31-86368 平成8年5月23日 ~ 平成15年6月25日	2台	
TCM	F67	FHD20Z5 FHD25Z5	F67-11706 ~ F67-14060 平成9年6月28日 ~ 平成13年9月14日	5台	
TCM	F68	FHG30N5 FG30T6H	F68-10076 ~ F68-12049 平成8年4月12日 ~ 平成14年5月17日	5台	
TCM	F69	FHD30Z5	F69-10352 ~ F69-12302 平成8年3月6日 ~ 平成12年7月7日	10台	
TCM	F70	FG25N16 FG25T17	F70-10298 ~ F70-11039 平成11年6月28日 ~ 平成14年12月4日	2台	
TCM	F71	FD20Z16	F71-10144 平成10年7月8日	1台	
TCM	F75	FD10Z18	F75-00366 平成8年1月24日	1台	
TCM	F96	FD25C6H	F96-00535 平成15年3月3日	1台	
TCM	F97	FD30C6H FD30T6H	F97-00535 ~ F97-00662 平成15年4月22日 ~ 平成15年11月6日	3台	
TCM	F110	FD30T7	F110-00137 平成15年12月26日	1台	
TCM	SA-F111	FD25T18	F111-00121 平成16年9月3日	1台	
TCM	KDN-F120	FD25C3	F120-09370 ~ F120-09371 平成22年8月25日 ~ 平成22年8月26日	4台	
TCM	F128	FHG30T3	F128-00114 ~ F128-00270 平成17年2月25日 ~ 平成18年9月25日	4台	
TCM	KDN-F141	FHD30T3A	F141-00253 平成21年5月27日	1台	
TCM	KDP-F142	FD40T2	F142-00565 平成23年3月28日	1台	
TCM	EBT-F153	FHGE30T4	F153-00120 平成20年10月22日	1台	
(計18型式)		(計24車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成8年1月24日 ~ 平成23年3月28日)	(計50台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

3. 内容に関するお問合せ先

TCM株式会社

開発生産統括本部 品質保証部

TEL 0748-37-6704

以 上

ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合がありますので、ご了承ください。